




USB-Connector



Installations-Stick



KNX-Adapter *

* Ein KNX-Adapter ist nicht zwangsläufig Teil des Lieferumfangs und kann separat auf www.peaknx.com bestellt werden.

The adapter is not necessarily part of the delivery scope. It can be ordered separately at www.peaknx.com

Schritt 1

Schließen Sie den USB-Connector an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.

Schritt 2

Klemmen Sie den KNX-Adapter an das KNX-Netzwerk und verbinden Sie anschließend den USB-Connector mit dem KNX-Adapter.

Schritt 3

Sollten Sie eine ETS nutzen, schließen Sie diese bevor Sie mit der Installation beginnen.

Schritt 4

Schließen Sie den Installations-Stick an den Computer an und öffnen Sie die „PEAKnx USB-Connector“-Datei. Wählen Sie im Installationsmenü den Reiter „Install“. Folgen Sie den Installationsanweisungen und laden Sie Ihr ETS-Projekt hoch.

Schritt 5

Zur Nutzung der ETS führen Sie ebenfalls das ETS-Integrationsstool im Installer aus. Nun können Sie Ihre ETS-Software oder den mitgelieferten Bus-Monitor nutzen.

Step 1

Connect the USB-Connector to a USB port on your computer.

Step 2

Connect the KNX adapter to the KNX network and afterwards the USB-Connector to the KNX adapter.

Step 3

If you are using an ETS, please close it before starting the installation.

Step 4

Connect the installation USB flash drive to the computer and open the “PEAKnx USB-Connector” file. Select the “Install” tab in the installation menu. Follow the installation instructions and upload your ETS project.

Step 5

To use the ETS, also execute the ETS integration tool in the installer. Now you can use your ETS software or the supplied Bus-Monitor.