




USB-Connector



Clé d'installation



Adaptateur KNX *

* Un adaptateur KNX n'est pas forcément fourni et peut être commandé séparément sur www.peaknx.com.

The adapter is not necessarily part of the delivery scope. It can be ordered separately at www.peaknx.com.

Étape 1

Connectez l'USB-Connector à un port USB de votre ordinateur.

Étape 2

Connectez l'adaptateur KNX au réseau KNX et connectez ensuite l'USB-Connector à l'adaptateur KNX.

Étape 3

Si vous utilisez un ETS, fermez-le avant de commencer l'installation.

Étape 4

Branchez la clé USB d'installation à l'ordinateur et ouvrez le fichier « PEAKnx USB-Connector ». Dans le menu d'installation, sélectionnez l'onglet « Installation » et « Installer maintenant ». Suivez les instructions d'installation et chargez votre projet ETS.

Étape 5

Pour utiliser ETS, exécutez également l'outil d'intégration ETS dans l'installateur. Vous pouvez maintenant utiliser votre logiciel ETS ou le moniteur de bus fourni.

Step 1

Connect the USB-Connector to a USB port on your computer.

Step 2

Connect the KNX adapter to the KNX network and afterwards the USB-Connector to the KNX adapter.

Step 3

If you are using an ETS, please close it before starting the installation.

Step 4

Connect the installation USB flash drive to the computer and open the "PEAKnx USB-Connector" file. Select the "Install" tab in the installation menu and "Install now". Follow the installation instructions and upload your ETS project.

Step 5

To use the ETS, also execute the ETS integration tool in the installer. Now you can use your ETS software or the supplied Bus-Monitor.